




1. 开箱




2. X轴、旋转、上下调节把手、配重杆支撑板的安装




3. Y轴调节把手的安装



4. 平衡装置的安装



5. PCB定位装置的安装



6. 整机效果图

